

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十七批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405250071	昆明市晋宁区晋城镇的5家企业（昆明市十里宏原新型建材有限公司、昆明昌瀚新兴建材有限公司、云南源垚建材有限公司、昆明成宏新型建材有限公司、昆明腾广墙材制造有限公司）距离滇池直线距离5-8公里，长期无证采矿，影响滇池环境。	晋城街道	生态	1. 5家企业采矿许可证于2020年10月前均已注销。2019-2022年间，共计发现5家砖厂在其厂区旁及原修复治理区域范围存在8次违规无证开采行为，被晋宁区予以行政处罚。2022年2月至今，未发现5家企业存在违规无证开采行为。 2. 检查中发现5家企业外购的生产原料、弃土分散凌乱堆放在原生态修复治理范围，堆放区不规范。	部分属实	督促企业严格现场管理，规范日常操作；加强日常巡查检查，防止私挖盗采。	1. 加强巡查检查，加大对无证开采、私挖盗采等违法违规行为的执法打击力度。 2. 对5家企业开展提醒谈话，督促企业加强对矿产资源保护有关法律、法规的学习。 3. 督促5家企业建立完善生产材料进出台账登记制度，规范生产原材料管理、堆放和使用，签订生产原料规范堆放承诺书。 4. 要求企业于11月30日前在生产区和修复治理区间设置物理隔离。	阶段性办结	无
2	X3YN202405250022	昆明市西山区云天化集团旗下天安公司、磷化集团等企业利用磷石膏回填矿坑，对矿坑底部防渗膜防渗效果产生疑虑，有造成地下水污染隐患。	二街镇	土壤	云南磷化集团未在晋宁区进行磷石膏回填矿坑。检查时发现，运输水洗改性后的磷石膏过程中，存在密封不严、扬尘的情况。	部分属实	加强车辆管理，做好密封，防止扬尘。	已督促企业加强水洗改性后的磷石膏装运管理，严禁超车、帮装车，加强扬尘防治；完善磷石膏拉运监督机制，执行提前报备计划。	已办结	无