

工程概况表 表C5-1				资料号	
一般情况	工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	建设单位	昆明市晋宁晋城幼儿园	
	建设用途	公建	设计单位	云南省设计院集团有限公司	
	建设地点	昆明市晋宁区晋城街道办事处龙潭路200号	监理单位	云南维普建设项目管理有限公司	
	总建筑面积	883.14m ²	施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司	
	开工日期	2021年08月08日	竣工日期	年 月 日	
	结构类型	框架结构	基础类型	独立基础	
	层数	2层	建筑檐高	8.70m	
	地上面积	883.14m ²	地下室面积	/	
	人防等级	/	抗震等级	八级	
构造特征	地基与基础	人工挖孔桩，柱下独立基础			
	柱、内外墙	框架结构、多孔砌块填充墙			
	梁、板、楼盖	现浇钢筋混凝土结构			
	外墙装饰	真石漆			
	内墙装饰	内墙涂料			
	楼地面装饰	门厅、走廊大理石地面，功能室内木地板			
	屋面结构	平屋顶			
	防火设备	自动喷淋系统			
机电系统名称		照明系统			
其他	/				



本表由施工单位填写，施工单位、监理建设、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

单位工程质量竣工验收记录

资料号

表C5-2

工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	结构类型	框架结构	层数/ 建筑面积	2层 / 883.14m²
施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司	技术负责人	吕妍	开工日期	2021年08月08日
项目经理	赵兴武	项目技术负责人	吕妍	完工日期	2022年1月24日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部			验收合格
2	质量控制资料核查	共 23 项, 经核查符合规定 23 项			同意验收
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合规定 15 项 共抽查 15 项, 符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项			同意验收
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 达到“好”和“一般”的 16 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好
综合验收结论		符合设计及施工质量验收规范要求, 同意验收。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 段文亮 2022年1月24日	 (公章) 总监理工程师: 罗登红 2022年1月24日	 (公章) 项目经理: 赵兴武 2022年1月25日	 (公章) 项目负责人: 李步波 2022年1月24日	 (公章) 项目负责人: 李保同 2022年1月24日

本表由施工单位填写, 施工单位、监理建设、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

单位工程施工管理资料核查记录 表C5-3				资料号	
工程名称		晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目		施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司
序号	项目	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	质量管理资料	开工报告	1	齐全完整、有效	
2		施工现场质量管理检查记录	1	齐全完整、有效	
3		施工单位资质证书及管理人员上岗资格证书	1	齐全完整、有效	
4		施工日志	1	齐全完整、有效	
5		工程质量事故及事故调查处理资料	/	/	
6		建设工程质量事故报告	/	/	
7		工程质量检验制度及计划	/	/	
8		专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书	/	/	
9		见证记录	63	齐全完整、有效	
10		见证取样和送检见证人备案书	1	齐全完整、有效	
11		见证检测汇总表	/	/	
12		见证取样送检见证人授权书	/	/	
13		见证检测委托单	/	/	
14					
1	施工技术资料	施工组织设计及施工方案	7	齐全完整、有效	
2		深基坑支护方案专家审查意见	/	/	
3		技术交底记录	6	齐全完整、有效	
4		图纸会审记录	1	齐全完整、有效	
5		设计变更	/	/	
6		设计变更通知汇总表	/	/	
7					

结论:

资料齐全有效，抽检合格。

项目经理: 赵兴武 赵兴武

2022年1月18日

总监理工程师: 罗德红

2022年1月18日

本表由施工单位填写，施工单位、监理建设、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

单位工程质量控制资料核查记录

资料号

表C5-4

工程名称		晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目		施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司		
序号	项目	资 料 名 称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	建筑与结构	图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效		齐全有效	
2		工程定位测量、放线记录	2	齐全有效		齐全有效	
3		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	25	齐全有效		齐全有效	
4		施工试验报告及见证检测报告	63	齐全有效		齐全有效	
5		隐蔽工程验收记录	37	齐全有效		齐全有效	
6		施工记录	23	齐全有效		齐全有效	
7		地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料	1	齐全有效		齐全有效	
8		分项、分部工程质量验收记录	48	齐全有效		齐全有效	
9		工程质量事故调查处理资料	/	/		/	
10		新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	
1	给水排水与供暖	图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效		齐全有效	
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	2	齐全有效		齐全有效	
3		管道、设备强度试验、严密性试验记录	4	齐全有效		齐全有效	
4		隐蔽工程验收记录	4	齐全有效		齐全有效	
5		系统清洗、灌水、通水、通球试验记录	4	齐全有效		齐全有效	
6		施工记录	/	/		/	
7		分项、分部工程质量验收记录	6	齐全有效		齐全有效	
8		新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	
1	通风与空调	图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/		/	
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/		/	
3		制冷、空调、水管道强度、严密性试验记录	/	/		/	
4		隐蔽工程验收记录	/	/		/	
5		制冷设备运行调试记录	/	/		/	
6		通风、空调系统调试记录	/	/		/	
7		施工记录	/	/		/	
8		分项、分部工程质量验收记录	/	/		/	
9		新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	
1	建筑电气	图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效		齐全有效	
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	2	齐全有效		齐全有效	
3		设备调试记录	/	/		/	
4		接地、绝缘电阻测试记录	6	齐全有效		齐全有效	
5		隐蔽工程验收记录	9	齐全有效		齐全有效	
6		施工记录	/	/		/	
7		分项、分部工程质量验收记录	13	齐全有效		齐全有效	
8		新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	

云南省住房和城乡建设厅印制

续表

序号	项目	资 料 名 称	份数	施工单位		监理单位	
				核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	智能建筑	图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/		/	
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/		/	
3		隐蔽工程验收记录	/	/		/	
4		施工记录	/	/		/	
5		系统功能测定及设备调试记录	/	/		/	
6		系统技术、操作和维护手册	/	/		/	
7		系统管理、操作人员培训记录	/	/		/	
8		系统检测报告	/	/		/	
9		分项、分部工程质量验收记录	/	/		/	
10		新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	
1	建筑节能	图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效		齐全有效	
2		原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	/	/		/	
3		隐蔽工程验收记录	1	齐全有效		齐全有效	
4		施工记录	/	/		/	
5		外墙、外窗节能检验报告	1	齐全有效		齐全有效	
6		设备系统节能检测报告	/	/		/	
7		分项、分部工程质量验收记录	5	齐全有效		齐全有效	
8		新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	
1	电梯	图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录	/	/		/	
2		设备出厂合格证明及开箱检验记录	/	/		/	
3		隐蔽工程验收记录	/	/		/	
4		施工记录	/	/		/	
5		接地、绝缘电阻测试记录	/	/		/	
6		负荷试验、安全装置检查记录	/	/		/	
7		分项、分部工程质量验收记录	/	/		/	
8		新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	
结论： 工程质量控制资料核查通过检查。 项目经理：赵兴武 赵兴武 2022年1月18日 总监理工程师：罗德红 罗德红 2022年1月18日 本表由施工单位填写，施工单位、监理建设、建设单位、城建档案馆各保存一份。							

云南省住房和城乡建设厅印制

单位工程安全和功能检验资料核查及 主要功能抽查记录

表C5-5

资料号

工程名称		晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司		
序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	建筑与结构	地基承载力检验报告	/	/	/	
2		桩基承载力检验报告	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
3		混凝土强度试验报告	29	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
4		砂浆强度试验报告	6	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
5		主体结构尺寸、位置抽查记录	/	/	/	
6		建筑物垂直度、标高、全高测量记录	/	/	/	
7		屋面淋水或蓄水试验记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
8		地下室渗漏水检测记录	/	/	/	
9		有防水要求的地面蓄水试验记录	2	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
10		抽气(风)道检查记录	/	/	/	
11		外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
12		幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告	/	/	/	
13		建筑物沉降观测测量记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
14		节能、保温测试记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
15		室内环境检测报告	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
16		土壤氡气浓度检测报告	/	/	/	
1	给水排水与供暖	给水管道通水试验记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
2		暖气管道、散热器压力试验记录	/	/	/	
3		卫生器具满水试验记录	/	/	/	
4		消防管道、燃气管道压力试验记录	2	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
5		排水干管通球试验记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
6		锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录	/	/	/	

云南省住房和城乡建设厅印制

续表

序号	项目	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查(抽查)人
1	通风与空调	通风、空调系统试运行记录	/	/	/	
2		风量、温度测试记录	/	/	/	
3		空气能量回收装置测试记录	/	/	/	
4		洁净室洁净度测试记录	/	/	/	
5		制冷机组试运行调试记录	/	/	/	
1	建筑电气	建筑照明通电试运行记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
2		灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录	/	/	/	
3		绝缘电阻测试记录	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
4		剩余电流动作保护器测试记录	/	/	/	
5		应急电源装置应急持续供电记录	/	/	/	
6		接地电阻检测报告	1	齐全完整、有效	齐全完整、有效	
7		接地故障回路阻抗测试记录	/	/	/	
1	智能建筑	系统试运行记录	/	/	/	
2		系统接地检测报告	/	/	/	
3		系统电源及接地检测报告	/	/	/	
1	建筑节能	外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告	/	/	/	
2		设备系统节能性能检测记录	/	/	/	
1	电梯	电梯运行记录	/	/	/	
2		电梯安全装置检测报告	/	/	/	
结论: 同意施工单位检查意见, 检查合格 项目经理: 赵兴武 赵兴武 总监理工程师: 罗儒仁 2022年1月18日 2022年1月18日						

本表由施工单位填写, 施工单位、监理建设、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

单位工程观感质量检查记录

表C5-6

资料号

表C5-6				
工程名称		晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司
序号	项 目		抽 查 质 量 状 况	质量评价
1	建筑与结构	主体结构外观	共检查 20 点, 好 18 点, 一般 2 点, 差 0 点	好
2		室外墙面	共检查 20 点, 好 20 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
3		变形缝、雨水管	共检查 10 点, 好 9 点, 一般 1 点, 差 0 点	好
4		屋面	共检查 10 点, 好 10 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
5		室内墙面	共检查 20 点, 好 17 点, 一般 3 点, 差 0 点	好
6		室内顶棚	共检查 20 点, 好 20 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
7		室内地面	共检查 20 点, 好 18 点, 一般 2 点, 差 0 点	好
8		楼梯、踏步、护栏	共检查 10 点, 好 10 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
9		门窗	共检查 10 点, 好 8 点, 一般 2 点, 差 0 点	好
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查 5 点, 好 5 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
1	给水排水与供暖	管道接口、坡度、支架	共检查 5 点, 好 4 点, 一般 1 点, 差 0 点	好
2		卫生器具、支架、阀门	共检查 5 点, 好 5 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
3		检查口、扫除口、地漏	共检查 5 点, 好 5 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
4		散热器、支架	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
1	通风与空调	风管、支架	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
2		风口、风阀	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
3		风机、空调设备	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
4		阀门、支架	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
5		水泵、冷却塔	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
6		绝热	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/

云南省住房和城乡建设厅印制

续表

序号	项 目		抽 查 质 量 状 况	质量评价
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 5 点, 好 5 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
2		设备器具、开关、插座	共检查 5 点, 好 5 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
3		防雷、接地、防火	共检查 5 点, 好 5 点, 一般 0 点, 差 0 点	好
1	智能建筑	机房设备安装及布局	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
2		现场设备安装	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
1	电梯	运行、平层、开关门	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
2		层门、信号系统	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
3		机房	共检查 / 点, 好 / 点, 一般 / 点, 差 / 点	/
观感质量综合评价			检查各专业工程观感质量状况, 评价结果好	
结论: 工程观感质量综合评价为好, 验收合格。				
项目经理: 赵兴武 赵兴武 2022年1月18日 总监理工程师: 罗德仁 2022年1月18日				

注: 1 对质量评价为差的项目应进行返修;
 2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。


本表由施工单位填写, 施工单位、监理建设、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

单位工程竣工预验收报验单 表C5-7		资料号													
工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	日期	2022年1月18日												
致 云南维普建设项目管理有限公司 (监理单位): 我方已按合同要求完成了 晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目 工程, 经自检合格, 请予以检查和验收。 附件:															
施工单位名称: 云南嘉禾建设工程有限公司 		项目经理: 赵兴武 赵兴武													
审查意见: 经预验收, 该工程: <table border="0"> <tr> <td>1. ☒ 符合</td> <td>☐ 不符合</td> <td>我国现行法律、法规要求;</td> </tr> <tr> <td>2. ☒ 符合</td> <td>☐ 不符合</td> <td>我国现行工程建设标准;</td> </tr> <tr> <td>3. ☒ 符合</td> <td>☐ 不符合</td> <td>设计文件要求;</td> </tr> <tr> <td>4. ☒ 符合</td> <td>☐ 不符合</td> <td>施工合同要求。</td> </tr> </table> 综上所述, 该工程预验收结论: ☒ 合格 ☐ 不合格; 可否组织正式验收: ☒ 可 ☐ 否。				1. ☒ 符合	☐ 不符合	我国现行法律、法规要求;	2. ☒ 符合	☐ 不符合	我国现行工程建设标准;	3. ☒ 符合	☐ 不符合	设计文件要求;	4. ☒ 符合	☐ 不符合	施工合同要求。
1. ☒ 符合	☐ 不符合	我国现行法律、法规要求;													
2. ☒ 符合	☐ 不符合	我国现行工程建设标准;													
3. ☒ 符合	☐ 不符合	设计文件要求;													
4. ☒ 符合	☐ 不符合	施工合同要求。													
监理单位名称: 云南维普建设项目管理有限公司 总监理工程师: 罗德仁		日期: 2022年1月18日													

本表由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

建设工程竣工验收申报表 表C5-8		资料号	
工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	工程地址	昆明市晋宁区晋城街道办事处龙潭路200号
建设单位	昆明市晋宁晋城幼儿园	验收地点	施工现场
施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司	验收时间	2022年1月25日
项目		核查情况	
完成设计和合同约定工程量情况		已按设计和合同约定完成所有工程内容	
城市规划、城建档案、公安消防等部门的认可文件或准许使用文件		/	
初验所提质量问题整改情况		已全部整改完毕初验的质量问题	
按合同支付工程进度款情况		已按按合同约定支付工程款	
验收方案及验收组组成情况		验收方案已通过，验收组已成立	
验收资料核查情况		齐全、完整、有效	
施工单位意见： 符合要求，同意组织验收。  项目经理（注册建造师）：赵兴武 年 月 日			
监理单位意见： 同意验收。 总监理工程师：罗德仁 （签章） 年 月 日			
建设单位意见： 同意验收。  项目负责人：陈佳亮 （签章） 年 月 日			
工程质量监督机构意见： 单位负责人： （签章） 年 月 日			

本表由施工单位填写，施工单位、监理建设、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

桩基工程验收记录

资料号

工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	工程数量	19根
施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司	桩基类型	人工挖孔桩
勘察单位	云南建投第一勘察设计院有限公司	设计单位	云南省设计院集团有限公司
监理单位	云南维普建设项目管理有限公司	建设单位	昆明市晋宁晋城幼儿园
开、竣工日期	2021年8月8日至2022年1月25日	验收日期	2021年10月10日
工程内容 简要说明	人工挖孔桩，管桩桩径为800mm、900mm，单桩竖向承载力设计值为1000KN、1200KN、2200KN、；控制最后三阵贯入度不得大于60mm； 桩基静载试验试桩数取3根； 总桩位数19个，桩长6m左右。		
验收 意见	符合设计及规范规定要求，同意验收。		施工单位（签章）  项目经理：赵兴武 2021年10月10日
勘察单位（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	建设单位（签章）
 项目负责人：梁金同 2021年10月10日	 项目负责人：李金同 2021年10月10日	 总监理工程师：罗金同 2021年10月10日	 项目负责人：梁金同 2021年10月10日

本表由施工单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

地基基础工程验收记录

资料号


工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	建筑面积	883.14m ²
基础类型	独立基础	层数	2层
施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司	分包单位	/
勘察单位	云南建投第一勘察设计院有限公司	设计单位	云南省设计院集团有限公司
监理单位	云南维普建设项目管理有限公司	建设单位	昆明市晋宁晋城幼儿园
开、竣工日期	2021年8月8日至2021年1月25日	验收日期	2021年10月10日
验收内容	1、定位放线测量符合设计及规范要求，已通过地基验槽检查，基础尺寸均符合设计要求。 2、地基与基础分部所使用的钢筋、混凝土已送检，均检测合格。 3、施工技术资料编制齐全。 4、质量保证资料、施工技术资料编制齐全。 5、设计图纸及合同约定的内容。		
验收意见	符合设计及规范规定要求，同意验收。  施工单位（签章） 项目经理：赵兴武 2021年10月10日		
勘察单位（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	建设单位（签章）
 项目负责人：李华国 2021年10月10日	 项目负责人：李华国 2021年10月10日	 总监理工程师：罗俊红 2021年10月10日	 项目负责人：段文亮 2021年10月10日

本表由施工单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制



主体结构工程验收记录

资料号

工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	建筑面积	883.14m²
结构类型	框架结构	层数	2层
施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司	分包单位	/
勘察单位	云南建投第一勘察设计院有限公司	设计单位	云南省设计院集团有限公司
监理单位	云南维普建设项目管理有限公司	建设单位	昆明市晋宁晋城幼儿园
开、竣工日期	2021年8月8日至2022年1月21日	验收日期	2021年11月30日
验收内容	1. 结构主体平面位置、标高、全高、各层层高。 2. 全高垂直度、表面平整度。 3. 主体结构混凝土强度;砌体结构砌块及砂浆强度。 4. 主体结构外观。 5. 质量保证资料、施工技术资料。		
验收意见	符合设计及规范规定要求, 同意验收。  项目经理: 赵兴武 2021年11月30日		
勘察单位 (签章)	设计单位 (签章)	监理单位 (签章)	建设单位 (签章)
 项目负责人: 李学波 2021年11月30日	 项目负责人: 李学波 2021年11月30日	 总监理工程师: 罗德仁 2021年11月30日	 项目负责人: 段文亮 2021年11月30日

本表由施工单位填写, 施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

工程竣工验收证明书		资料号	
工程名称	晋宁区晋城幼儿园改扩建幼儿功能室项目	建设单位	昆明市晋宁晋城幼儿园
验收项目	竣工验收	设计单位	云南省设计院集团有限公司
开工日期	2021年08月08日	监理单位	云南维普建设项目管理有限公司
竣工日期	2022年1月21日	施工单位	云南嘉禾建设工程有限公司
工程质量 监督机构		邀请单位	
验收内容、范围及数量： 1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给排水及供暖工程、建筑电气工程、建筑节能工程、消防工程。 2. 质量控制资料、安全与功能检验资料、分部工程验收资料。 3. 观感验收评价。			
验收结论： ☒ 合格 ☐ 不合格			
遗留问题及解决方案： 无。			
 建设单位 段文亮	 勘察单位 李保国	 设计单位 李海波	
 监理单位 罗德仁	 施工单位 赵兴武	 邀请单位	

本表由建设单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制