

## 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十三批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405210026	昆明市晋宁区晋城街道古城村会古城幸福里小区1栋、8栋、9栋排污管道设计不合理，管道阻塞导致污水溢流。	晋城街道	水	1. 古城·幸福里项目室外采用雨、污分流的排水体系，对生活污水和雨水分系统进行收集和排放，设计管径及坡度均满足规范要求。 2. 2022年至2023年期间，该小区多次出现主楼污水管受异物堵塞情况，导致一楼单元入口处污水管道清掏孔外溢污水情况。	部分属实	督促物业加强日常管理维护，定期对化粪池进行清淤清掏，防止污水管网堵塞。	晋宁区于5月24日，开展了入户宣传，提醒业主在排水时不要将杂物投入排污管道，并在小区公示栏张贴倡导合理使用排污管道倡议书。	已办结	无